

EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016

PPE KATEGORIA II



Przeczytaj uważnie.

Jest zgodny z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/425.

**Wyrób:** Rękawice pięciopalcowe z dzianiny poliestrowej, bez szwów, dłoni i palce powlekane mikroporowatym nitylem (pianka nitylowa).

|                  |   |             |                 |                 |                    |
|------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Typ:</b>      | „ABRAK“   | <b>Kod:</b> | 3410 001 109 XX | <b>Rozmiar:</b> | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| <b>Material:</b> | 100% poliester dłoni i palce powlekane nitylową pianką. |             |                 |                 |                    |

**Przeznaczenie:** Służą jako ochrona rąk przed zabrudzeniem oraz ochrona rąk na stanowisku pracy przy pracach z niewielkim zagrożeniem mechanicznym (otarcia, uszczyplenia...), na przykład: logistyka, gospodarka magazynowa, budownictwo, hobby, usługi komunalne, ogród, montaż i pakowanie małych części. Załóż rękawice na suche i czyste ręce.

| Niniejsze rękawice zostały przebadane zgodnie z EN 388 - zagrożenia mechaniczne (im wyższa liczba, tym wyższy współczynnik ochrony) |                                      |                   |                  |
|---|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| A (0-4)   | Odporność na ścieranie               | klasa wykonania 4 | <br>A.B.C.D.E.F. |
| B (0-5)   | Odporność na przecięcie (Coupe test) | klasa wykonania 1 |                  |
| C (0-4)   | Odporność na dalsze rozdzieranie     | klasa wykonania 2 |                  |
| D (0-4)   | Odporność na przekłucie              | klasa wykonania 1 |                  |
| E (A-F)   | Odporność na przecięcie (TDM)        | klasa wykonania X |                  |
| F(P/X lub nic)  | Ochrona przed uderzeniami            | klasa wykonania X |                  |
| EN 420 - rękawice ochronne (wymagania ogólne)   |                                      |                   |                  |
| (1-5)   | Swoboda poruszania palcami           | klasa wykonania 5 |                  |
| „X“ = rękawice nie zostały poddane temu badaniu.  |                                      |                   |                  |

Ochrona obejmuje tylko obszar dłoni i palców i jest skuteczna przed tu podanymi zagrożeniami. Nie należy ich używać do ochrony przed innymi zagrożeniami i klasami. Te wyniki to tylko klasy wykonania, nie poziomy (klasy) ochrony. Te poziomy klas zostały uzyskane na podstawie przeprowadzonych badań zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących tutaj podanych normach. Dla rękawic z dwiema albo więcej warstwami nie jest konieczne określanie właściwości zewnętrznej warstwy. Poziomy klas wykonania dotyczą tylko nowych, niewypranych i niezanieczyszczonych rękawic.

**Uwaga:** Konieczne jest, aby użytkownik dokonał przeglądu rękawic przed i po ich użyciu w celu sprawdzenia wymaganej jakości. W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonych rękawic. Nie używać do manipulacji z ostrymi przedmiotami, z płomieniem, gorącymi lub podgrzanymi przedmiotami, chemikaliami albo tłustymi przedmiotami. Nie są odporne na przemoczenie.

Rękawice te nie powinny być noszone, jeżeli istnieje ryzyko zaczepienia przez ruchome części maszyn. Ze względu na stopień noży przy próbie odporności na przecięcie (B) wyniki próby przecinania mają charakter orientacyjny, a rezultat samej próby odporności na przecięcie TDM (E) jest wynikiem badania referencyjnego wykonania. Rękawice spełniają wymagania w zakresie odporności na przekłucie, ale nie są przeznaczone do ochrony przed cienkimi, ostrymi przedmiotami, jakimi są np. igły do strzykawek. Wymienione fakty mogą przyczynić się do racjonalnego wykorzystania tego typu rękawic roboczych. Odpowiedzialnością każdego użytkownika jest, aby ocenił, czy rękawice używa w stosownych warunkach.

**Konserwacja, okres użytkowania:** Po użyciu upewnij się, że z rękawic zostały usunięte wszystkie substancje zanieczyszczające. Przedłuż to żywotność rękawic. Chodzi o rękawice krótkotrwałego użytku. Wilgotne rękawice pozostawić do wyschnięcia z dala od źródeł ciepła w temperaturze pokojowej. Zakaz prania rękawic, ewentualne zanieczyszczenia wyszczotkować delikatną szczoteczką, nityl przetrzyj wilgotną szmatką. Nie czyścić chemicznie, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prać. Przetarte, przepalone, mocno zanieczyszczone lub stwardniałe rękawice należy wymienić na nowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za możliwe zmniejszenie funkcji ochronnych spowodowane niewłaściwą konserwacją. Przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania, maksymalny okres przechowywania wynosi 2 lata.

**Transport, magazynowanie:** W czystym, suchym i dobrze wentylowanym środowisku w temperaturze pokojowej, bez narażenia na skażenie wilgocią, zanieczyszczeniami, pleśnią, ewent. innymi czynnikami obniżającymi poziom ochrony. Nie narażać na dłuższe oddziaływanie promieniowania słonecznego. Przewozić najlepiej w oryginalnym opakowaniu.

**Akcesoria:** Produkt jest dostarczany bez akcesoriów.

**Niebezpieczne domieszki:** Wyrób ten nie zawiera żadnych materiałów, co do których jest znane lub istnieje podejrzenie, że mają niekorzystny wpływ na higienę lub zdrowie użytkownika. Mimo to materiały, które są w kontakcie ze skórą użytkownika, mogą być u osób na nie uczulonych przyczyną reakcji alergicznych. W przypadku podrażnienia skóry lub reakcji alergicznej nie należy używać rękawic i zasięgnąć porady lekarza.

**Utylizacja:** Zużyte rękawice zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania rodzajów zanieczyszczeń i rozporządzeniami władz lokalnych.

Nie używane rękawice można usunąć wyrzucając razem z odpadami domowymi.

Jednostka notyfikowana dokonująca oceny zgodności: Notified Body No. 0075, CTC 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon cedex 07 France.

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty do pobrania“.

| Oznaczenie ( wzór ) – opis: |   |                       |  |
|-----------------------------|---|-----------------------|--|
| <b>ABRAK</b>                | Typ rękawic   |                       | Ostrzeżenie o konieczności przeczytania instrukcji użytkownika |
| 10                          | Wielkość  | „A“                   | Identyfikacja wyrobu   |
| <b>EN388</b><br>            | Piktogramy i numery norm, których wymagania spełnia ten wyrób |                       | Identyfikacja producenta                                       |
| <b>4121X</b>                | Klasy wykonania   | XX/XXXX<br>XX/XXXX    | Miesiąc i rok produkcji<br>Zużyć przed upływem (miesiąc/rok)   |
| <b>CE</b>                   | Znak zgodności  | ZA/XXXX/XXX<br>CAT II | Numer lot – znak/rok/numer zamówienia<br>Kategoria rękawic     |

W razie potrzeby bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:



Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.